



Av. Europa, nº 12
17800 OLOT
(Girona) SPAIN

Tel. (+ 34) 972 265 100
Fax (+ 34) 972 266 366

xucla@xucla.es
www.xucla.es

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Código	Descripcion
031042	COMPL.SERPENTIN CV750

Descripcion técnica

Construcción en acero inox AISI 316.
Intercambiador de calor por serpentín tubular situado en el interior de la cubeta de la marmita y en la parte inferior.
Entrada de vapor formada por válvula de paso, filtro colador, electro válvula para control de la temperatura.
Salida de condensados con purgador de boya.